



TAV. RU C - SCIANO
Carta geomorfologica 1/5000

-  Frana attiva
-  Frana quiescente
-  Coperture colluviali suborizzontali
-  Coperture alluvionali con pendenze >25%
-  Soliflussi
-  Scarpata attiva
-  Ruscellamento con erosione concentrata
-  Terreni il cui assetto attuale può evolversi verso situazioni di instabilità a causa di modifiche e/o manutenzione errata
-  Scheda intervento Ruc