



Dott. Filippo Nannucci

ARCHITETTO

COMUNE DI CERTALDO

elaborato
INTEGRATO

in data - 8 APR 2008

Allegato 2131 alla deliberazione

n. 80/CC del 29.09.08

Tipo di opera: PIANO DI RECUPERO DI UN COMPARTO 4B2.

Committente: Sig.ri SANNI DINO e GRILLI MARIA.

Ubicazione: Via Del Ponte Vecchio - Certaldo (FI)

OGGETTO: VERIFICA DISTANZE D.M.16/01/1996

(TAVOLA CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA
PRECEDENTE TAV.n°19
DELL'OTTOBRE 2004)

TAVOLA

17

SCALA: 1:100

DATA: APRILE 2005

I PROPRIETARI

*Sanni Dino
Grilli Maria*

IL TECNICO



STUDIO: Viale G. Matteotti n°103 - 50052 CERTALDO (FI)

Tel. 0571/652395 Fax. 0571/667360

e-mail: studiocinelli@libero.it

VERIFICA D.M.16/01/1996

PUNTO C.2.

S= GRADO DI SISMICITA'=9
TIPO DI MURATURA ARMATA= ALTEZZA MAX. 19.00MT
7.35 < 19.00 VERIFICATA

NB: Mt.7,35 è la misura del fabbricato esistente e non modificato
che risulta essere più alto dell'ampliamento in oggetto.

PUNTO C.3.

L1=DISTANZA DEL FABBRICATO DAL CIGLIO STRADALE=5.50+7.50=13.00MT
H=ALTEZZA DEL FABBRICATO
PER 3 < L <11 SEGUE CHE H= L
13.00 > 7.35 VERIFICATA



PROSPETTO LATO DESTRO