

## P.E.E.P. CANONICA EST - AREA A VERDE PUBBLICO POSTA IN FREGIO ALLA STADA PROVINCIALE N°125 DI LUNGAGNANA-MONTESPERTOLI



L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la circoscrivono .

I percorsi perimetrali sono pavimentati con betonelle in calcestruzzo, lungo i percorsi sono presenti degli slarghi nei quali sono state posizionate delle panchine, all'interno delle aree a prato sono presenti alcune attrezzature ludiche.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati da ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con i marciapiedi, per raggiungere le attrezzature per il gioco si devono attraversare le aree a prato.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI			SI	NO
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)			●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia			●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri			●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%			●	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati				●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
Viene ritenuta non necessaria la realizzazione del cordolo di delimitazione laterale dei percorsi vista la modesta entità della pendenza delle percorrenze e l'assenza di scalini verso le aree a prato.



## P.E.E.P. CANONICA EST - AREA A VERDE PUBBLICO POSTA TRA GLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE ED IL BORRO DEL VICARIATO



L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la circoscrivono.

I percorsi perimetrali ed interni al verde sono pavimentati con betonelle in calcestruzzo, lungo i percorsi sono presenti degli slarghi nei quali sono state posizionate delle panchine, al margine di dette percorrenze sono state collocate alcune attrezzature ludiche.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati da ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con i marciapiedi, le attrezzature ludiche sono poste nelle immediate vicinanze di dette percorrenze.
-------------------------	---

	SI	NO
PERCORSI INTERNI		
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
Percorsi - larghezza minima 90 cm - per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
Percorsi - delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati	●	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
Viene ritenuta non necessaria la realizzazione del cordolo di delimitazione laterale dei percorsi vista la modesta entità della pendenza delle percorrenze e l'assenza di scalini verso le aree a prato.



## AREA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE GIOSUÈ CARDUCCI



L'area a verde è direttamente accessibile dal sistema di marciapiedi che provengono da via f.lli Cervi e da via Agnoletti con percorsi pavimentati di adeguata dimensione e pendenza. I percorsi perimetrali sono pavimentati con betonelle in calcestruzzo, il sistema delle pavimentazioni è però interrotto a circa ml 60,00 dall'area nella quale è presente una attrezzatura ludica di grandi dimensioni.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati da ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con i marciapiedi è presente però una interruzione della pavimentazione dei percorsi pedonali, per raggiungere le attrezzature per il gioco si devono percorrere delle viabilità sterrate.
-------------------------	---

		SI	NO
<b>PERCORSI INTERNI</b>	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
	Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
	Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●	
	Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
	Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
	Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
<b>PERCORSI INTERNI</b>	●		
<b>AREE PAVIMENTATE</b>		●	
<b>GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO</b>		●	

ANNOTAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene proposto il prolungamento dei percorsi pavimentati esistenti fino al raggiungimento delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche.</li> </ul>



## P.E.E.P. VIA CARLO MARX- AREA A VERDE PUBBLICO POSTA TRA GLI EDIFICI RESIDENZIALI



La presente scheda si riferisce ad un'area di modeste dimensioni contenuta tra gli edifici residenziali dei P.E.E.P. di Viale Giacomo Matteotti e via Carlo Marx.

Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche.

L'area a verde è direttamente accessibile dal marciapiede posto in testa a via Carlo Marx ed è sprovvista di percorsi interni all'area

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi di ridotte dimensioni non dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofe. L'area non è dotata di percorsi interni ed è completamente inerbita.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	VALUTAZIONE	
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)		●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia		●
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri		●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%		●
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche oltre alla creazione di uno scivolo di accesso verso il piano stradale .



**P.E.E.P. CANONICA <2> - AREA A VERDE PUBBLICO POSTA TRA GLI EDIFICI RESIDENZIALI CON SVILUPPO ORTOGONALE A VIA TOGLIATTI**



La presente scheda si riferisce ad un'area di modeste dimensioni contenuta tra gli edifici residenziali del P.E.E.P. di Canonica <2>. Il giardino è caratterizzato dalla presenza di un'area di sosta centrale ove sono state collocate alcune panchine. L'area a verde è direttamente accessibile sia dal marciapiede posto lungo via Togliatti, sia dai porticati d'uso pubblico degli immobili residenziali posti al margine dell'area. I percorsi di accesso sono pavimentati con mattonelle di clinker, il sistema delle pavimentazioni è però interrotto a circa ml 5,00 dall'area centrale attrezzata.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con le percorrenze esistenti al di sotto dei portici pubblici. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di ghiaia (allo stato attuale quasi completamente inerbito).
-------------------------	--

ANNOTAZIONI	
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature per la sosta.	

PERCORSI INTERNI		
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●	
Percorsi pavimentati		●



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

## P.E.E.P. VIA CARLO MARX VIALE MATTEOTTI - AREA A VERDE PUBBLICO LOCALITÀ "LA MENSA"



La presente scheda si riferisce ad un'area di modeste dimensioni contenuta tra gli edifici residenziali del P.E.E.P. di viale Matteotti - via Marx e l'edificio della Mensa.  
 Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche.  
 L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la perimetrano ed è provvista di percorsi interni .

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con le percorrenze esistenti al di sotto dei portici pubblici. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di betonelle e giungno in prossimità delle attrezzature ludiche .
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●			
Percorsi pavimentati	●			

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----



## CAMPO PER IL GIOCO DEL CACIO VIA CARLO MARX ANGOLO VIA PALMIRO TOGLIATTI



La presente scheda si riferisce ad un'area destinata al gioco del calcio

L'area è perimetrata da marciapiedi asfaltati, sui lati corti del campo sono presenti alte reti di protezione .

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. Trattandosi di una attrezzatura sportiva l'area non è caratterizzata da percorsi interni . Il fondo del campetto di calcio è in terra battuta .
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	----			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	----			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	----			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	----			
Percorsi pavimentati	----			



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	-----	-----	-----
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----

## P.E.E.P. CANONICA <1> - PIAZZA DEL VOLONTARIATO



La presente scheda si riferisce ad un'area collocata nella parte centrale di Piazza del Volontariato .  
 Il giardino è caratterizzato dalla presenza di un'area di sosta centrale ove sono state collocate alcune panchine ed una scultura dell'artista Roberto Barni.  
 L'area a verde è direttamente accessibile dal marciapiedi che la circoscrivono.  
 I percorsi di accesso sono pavimentati con betonelle di cemento.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo in betonelle di cemento .
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●			
Percorsi pavimentati	●			

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----





## AREA P.E.E.P. - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO



La presente scheda si riferisce ad un'area a verde contenuta tra gli edifici residenziali del P.E.E.P. di Canonica 1.

Nel giardino sono localizzate alcune panchine e delle attrezzature ludiche.

L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la perimetrano ed è provvista di percorsi interni .

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di betonelle che giungono in prossimità delle attrezzature ludiche .
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati	●			



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
Viene ritenuta non necessaria la realizzazione del cordolo di delimitazione laterale dei percorsi vista la modesta entità della pendenza delle percorrenze e l'assenza di scalini verso le aree a prato.

## GIARDINO DELLA "FATTORIA DI BORGO" – VIA EDMONDO DE AMICIS / VIA FELICE CAVALLOTTI



La presente scheda si riferisce ad un'area posta sul retro del complesso immobiliare denominato la "Fattoria di Borgo". Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche alla quali si giunge tramite un percorso pavimentato con betonelle in cemento. L'area a verde è accessibile esclusivamente sul lato posto in fregio a via Felice Cavallotti, mentre sul lato verso via De Amicis l'area risulta incassata rispetto al piano stradale, su questo lato è presente una breve scalinata sprovvista di corrimano laterali.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è accessibile esclusivamente dal lato posto in fregio a via Felice Cavallotti. I percorsi interni interessano solo parte dell'area e la loro pendenza è di circa l'8%, hanno una larghezza di ml 1,20 ed un ripiano orizzontale ogni 10ml..
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI		
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. si devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri		●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI		●	
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta l'implementazione e la revisione del sistema delle aree pavimentate e la messa in opera di corrimano alla scala presente sul lato di via De Amicis.



## CAMPO PER IL GIOCO DEL CACIO VIA LEONARDO DA VINCI /VIA FALCONE E BORSELLINO



La presente scheda si riferisce ad un'area destinata al gioco del calcio  
 L'area è perimetrata da marciapiedi asfaltati che consentono l'accesso al campo di giuoco.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. Trattandosi di una attrezzatura sportiva l'area non è caratterizzata da percorsi interni . Il fondo del campetto di calcio è in erba .
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI		
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	----	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	----	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	----	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	----	
Percorsi pavimentati	----	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	-----	-----	-----
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----



## GIARDINO JOSEI TODA – VIALE GIACOMO MATTEOTTI



La presente scheda si riferisce al giardino intitolato a Josei Toda posto lateralmente al Viale Giacomo Matteotti.

Il giardino è caratterizzato dalla presenza di quattro aree di sosta pavimentate posizionate al di sotto di pergolati, dalla presenza di una fontana e di una delimitazione laterale, costituita da una muratura in calcestruzzo di ridotta altezza, che per certi tratti è organizzata come seduta.

L'area a verde è direttamente accessibile, sui lati posti ortogonalmente al viale, mediante rampe di adeguate pendenza o tramite varchi complanari con il marciapiede.

Sul lato longitudinale, parallelo al viale, è presente una breve scalinata. I percorsi di accesso sono pavimentati con elementi lapidei (sampietrini).

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con il marciapiede pubblico. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di ghiaia.
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI	NO
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI		●	
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta l'implementazione dei percorsi pavimentati al fine di raggiungere almeno una delle aree attrezzate per la sosta.



## GIARDINO VIALE GIACOMO MATTEOTTI – LATO GIARDINO JOSEI TODA



La presente scheda si riferisce al giardino contermina all'area censita alla scheda precedente posto anch'esso lateralmente al Viale Giacomo Matteotti.

Il giardino è caratterizzato dalla presenza di alcune aiuole alberate che disegnano una serie di percorrenze inghiaiate che conducono ad un'area di sosta centrale.

L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che lo circoscrivono.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di ghiaia.
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●			
Percorsi pavimentati				●



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di un percorso pavimentati che giunga in prossimità dell'area dove attrezzata per la sosta.

## GIARDINO VIALE GIACOMO MATTEOTTI – LATO VIA TRIESTE



La presente scheda si riferisce al giardino posto tra Viale Giacomo Matteotti e via Trieste.  
 Il giardino è caratterizzato dalla presenza di una percorrenza pavimentata che tergia diagonalmente l'area a verde.  
 Sui lati di tale percorrenza sono state create alcune aree di sosta.  
 L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che lo circoscrivono.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con i marciapiedi circostanti. L'area a verde è dotata di percorsi interni pavimentati con "betonelle" di cemento
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●			
Percorsi pavimentati	●			

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----





## GIARDINO DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ



La presente scheda si riferisce al giardino di piazza della libertà, al centro della quale è presente una installazione commemorativa che occupa circa un terzo della superficie complessiva. Il giardino è caratterizzato dalla presenza di aree attrezzate per il gioco dei bambini e ad esclusione della porzione interessata dalla struttura sopra citata non è pavimentata ed ha un fondo in ghiaia. L'area è direttamente accessibile dai marciapiedi che la circoscrivono.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con il marciapiede pubblico. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo di ghiaia.
-------------------------	--

insieme di interventi volti al restauro la struttura stessa ed al miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale opera .

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati				●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI		●	
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta l'implementazione dei percorsi pavimentati al fine di raggiungere almeno una delle aree attrezzate per il giuoco dei bambini. Visti inoltre i dislivelli prodotti dalla presenza della struttura commemorativa si ritiene necessaria l'attuazione di un





## AREA A VERDE – LARGO ELSA



La presente scheda si riferisce ad un'area posta al margine di largo Elsa.

Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche.

Il giardino è direttamente accessibile dal parcheggio posto al margine dell'area ed è sprovvisto di percorsi interni .

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area non è perimetrata da marciapiedi. L'area non è dotata di percorsi interni ed è completamente inerbita.
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)			
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia				●
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri				●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%				●
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati				●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche oltre alla creazione di uno scivolo di accesso verso il piano stradale .



## GIARDINO VIA NENCINI ANGOLO VIA BRUNORI



La presente scheda si riferisce al giardino posto tra via Nencini e via Brunori .

Il giardino è caratterizzato dalla presenza di due percorrenze che confluiscono in un'area centrale ove stata realizzata una seduta continua semicircolare in mattoni.

L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la circoscrivono.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con il marciapiede pubblico. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo in "betonelle" di cemento.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati	●			

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
Viene ritenuta non necessaria la realizzazione del cordolo di delimitazione laterale dei percorsi vista la modesta entità della pendenza delle percorrenze e l'assenza di scalini verso le aree a prato.



## CAMPO PER IL GIOCO DEL CACIO - VIA ALDO MORO- VIA NENCINI



La presente scheda si riferisce ad un'area destinata al giuoco del calcio

Il campo è accessibile dai marciapiedi che circoscrivono l'area.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale. Trattandosi di una attrezzatura sportiva l'area non è caratterizzata da percorsi interni . Il fondo del campo di calcio è in erba .
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI			SI	NO
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)			●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	----			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	----			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	----			
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	----			
Percorsi pavimentati	----			

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	-----	-----	-----
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
-----



## AREA A VERDE VIA ALDO MORO – VIA BRUNO CIARI



La presente scheda si riferisce ad un'area di modeste dimensioni posta tra la via Aldo Moro e via Bruno Ciari  
 Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche.  
 L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che lo perimetrano.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofo. L'area non è dotata di percorsi interni ed è completamente inerbita.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)			●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia			●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri			●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%			●	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:			●	
Percorsi pavimentati			●	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature.



## GIARDINO "NEURUPPIN" - VIA GIORGIO LA PIRA /VIA BRUNO PERTICI.



La presente scheda si riferisce al giardino recentemente intitolato alla cittadina di Neuruppin l'area è posta tra via Giorgio La Pira e via Bruno Pertici.  
 Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche.  
 L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che lo perimetrano.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofe. L'area non è dotata di percorsi interni ed è completamente inerbita.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	VALUTAZIONE	
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)		●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia		●
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri		●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%		●
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che dai marciapiedi che circondano il giardino giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature.



## PIAZZA SANDRO PERTINI



La presente scheda si riferisce ad un'area attrezzata di consistenti dimensioni, sono presenti una pista polivalente (per il pattinaggio su rotelle/campo per il gioco del basket), una piazzetta antistante al piccolo edificio adibito a bar, un bocciodromo coperto ed una piccola area ove sono localizzate alcune attrezzature ludiche. L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la perimetrano.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofo. L'area è dotata di percorsi interni pavimentati ed è inoltre presente un settore completamente inerbito.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	VALUTAZIONE	
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●	
Percorsi - larghezza minima 90 cm - per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●	
Percorsi - delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	●	
Percorsi pavimentati	●	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●	●	
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che dai marciapiedi che circondano il giardino giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche. Si ritiene necessario un adeguamento dei percorsi che conducono all'area del bocciodromo



## GIARDINO DON UGO BARDOTTI



La presente scheda si riferisce ad un'area posta in fregio a via fiorentina.

In una porzione dell'area lontana dalla via abilità meccanizzata sono presenti alcune attrezzature ludiche.

L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la perimetrano.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofe. L'area non è dotata di percorsi ed è completamente inerbita..
-------------------------	--

PERCORSI INTERNI	VALUTAZIONE	
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)		●
Percorsi - larghezza minima 90 cm - per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia		●
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri		●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%		●
Percorsi - delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE			●
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO			●

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che dai marciapiedi che circondano il giardino giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche. Si ritiene necessario un adeguamento degli accessi dai marciapiedi mediante la realizzazione di nuovi varchi nel cordolo perimetrale, e la realizzazione di aree pavimentate.



## AREA A VERDE – VIA PABLO PICASSO



La presente scheda si riferisce ad un'area di modeste dimensioni posta al lato di un parcheggio presente lungo via Pablo Picasso. Nel giardino sono localizzate alcune attrezzature ludiche. L'area a verde è direttamente accessibile dal marciapiede posto al margine del parcheggio ed è sprovvista di percorsi interni .

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi di ridotte dimensioni non dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale limitrofo. L'area non è dotata di percorsi interni ed è completamente inerbita.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI		
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)		●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1,50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia		●
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri		●
Percorsi - pendenza trasversale max 1%		●
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:		●
Percorsi pavimentati		●

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI			●
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Viene proposta la creazione di percorsi pavimentati che giungano in prossimità delle aree dove sono posizionate le attrezzature ludiche oltre alla creazione di uno scivolo di accesso verso il piano stradale .





## CAMPO PER IL GIOCO DEL CACIO - VIA ALESSANDRO VOLTA / VIA ANTONIO PACINOTTI



La presente scheda si riferisce ad un'area destinata al gioco del calcio

Lungo il fianco laterale del campo è presente un'area pavimentata con betonelle in cemento.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi e cordoni non dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale. Trattandosi di una attrezzatura sportiva l'area non è caratterizzata da percorsi interni . Il fondo del campo di calcio è in erba .
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI		
	SI	NO
Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)		●
Percorsi - larghezza minima 90 cm – per una larghezza inferiore a 1.50 cm. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	---	
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	---	
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	---	
Percorsi – delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:	---	
Percorsi pavimentati	---	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	-----	-----	-----
AREE PAVIMENTATE		●	
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO		●	

ANNOTAZIONI
Si ritiene necessaria la realizzazione di un ribassamento per consentire l'accesso alle aree pavimentate direttamente dal piano stradale



## FIANO GIARDINO - VIA DELLE FONTI / VIA DEGLI OLIVI



La presente scheda si riferisce ad un giardino di recente realizzazione ubicato nella frazione di Fiano tra la via delle fonti e la via degli olivi. Il giardino è caratterizzato dalla presenza di varie aree per la sosta, un piccolo anfiteatro ed un'area ove sono localizzate alcune attrezzature ludiche. L'area a verde è direttamente accessibile dai marciapiedi che la circoscrivono. I percorsi interni sono pavimentati con conglomerato cementizio.

<b>ACCESSO ALL'AREA</b>	L'area è perimetrata da marciapiedi dotati di ribassamenti e scivoli di raccordo con il piano stradale e le aree a parcheggio limitrofe. I percorsi interni all'area a verde sono complanari con il marciapiede pubblico. L'area a verde è dotata di percorsi interni con fondo in conglomerato cementizio.
-------------------------	---

PERCORSI INTERNI	SI		NO	
	Percorsi accessibili - (assenza di gradini o soglie con altezza superiore a cm 2,5)	●		
Percorsi - larghezza minima 90 cm - per una larghezza inferiore a 1,50 m. di devono prevedere almeno ogni 10 metri spazi per l'inversione di marcia	●			
Percorsi - pendenza max 5% con ripiani di sosta di lunghezza minima di 150 cm. ogni 15 metri	●			
Percorsi - pendenza trasversale max 1%	●			
Percorsi - delimitazione laterale con cordolo h. 10 cm:				●
Percorsi pavimentati	●			



VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
	ADEGUATI/E	DA COMPLETARE/MIGLIORARE	DA ADEGUARE
PERCORSI INTERNI	●		
AREE PAVIMENTATE	●		
GRADO DI ACCESSIBILITA' COMPLESSIVO	●		

ANNOTAZIONI
Viene ritenuta non necessaria la realizzazione del cordolo di delimitazione laterale dei percorsi vista la modesta entità della pendenza delle percorrenze e l'assenza di scalini verso le aree a prato.

