















TAV.1 - CERTALDO ALTO
CARTA GEOMORFOLOGICA 1/3000

- | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Frana in atto o potenziale |  | Area con substrato costituito da conglomerato |  | Faglia |
|  | Frana quiescente |  | Riporti di notevole spessore |  | Cunicolo drenante |
|  | Scarpata attiva di origine antropica |  | Versante con opere di consolidamento |  | Raccolte d'acqua sotterranee (cisterne) |
|  | Scarpata di erosione attiva (G4) |  | Aree il cui assetto attuale può evolversi verso situazioni di instabilità a causa di modifiche e/o manutenzione errata (G3) |  | Lesioni a edifici o mura |
| | | | |  | Scheda intervento Ruc |
| | | | |  | Area senza indicazioni morfologiche |